## Radio Electricidad CYRR

RADIO - FRIGORIFICOS ELECTRICIDAD GENERAL DEL HOGAR

Rentería, 16 de Junio de 1.958

Sr.	D: Car		
Ren	teria_	 	

Reparación de su aparato de radio Marca "Invicta "; reparación en el circuito de filtraje, colocación de una lámpara UY41, Condensador de filtraje 50-200 un piloto 12,01 ajuste de circuitos etc.etc.

Son Ptas.

148,.-

S.E. úmo.



## RADIO ELECTRICIDAD

Radios Frigoríficos Lavadoras Aspiradoras

"ASKAR"





Arañas Bronce y Cristal Fluorescencia Máquinas Singer

Marca Registrada

Rentería, 26 de Septiembre de 1.958 PLAZA DEL FERIAL, 3 - TELEFONOS 55.636 y 56.392

DEBE:

<u> </u>	. Carlos Niessen	ARRIETA - 1	ENTERIA
NUMERO O FECHA		Pesetas	Cts.
C/C   Sance Sr Petrida	Reparación del amplificador, en un Sabado por la tarde, colocando 1 GZ32, y comprebar recepción en la F.M.  Montar la antena en el tejado, con 30 metros de bajada especial, y reparar el Receptor Telefunken, para salida en Magnetofón, con sus correspondiente cables y mat. interior pequeñometo.  Antena  Bajada colocada  Servicio antena  "tecnico"  Transformador GZ32		-

## RADIO ELECTRICIDAD

Radios Frigoríficos Lavadoras Aspiradoras

"ASKAR"





Arañas
Bronce y Cristal
Fluorescencia
Máquinas Singer

Marca Registrado

Rentería, 14 de Noviembre de 1.950 PLAZA DEL FERIAL, 3 - TELEFONOS 55.636 y 56.392

DEBE:

	Sr. ע . Carlos Niessen	U G	D E
NUMERO O FECHA		Pesetas	Cts.
un seconnan.	Aparato Inter: Trabajos de acoplamiento en domicilio, y reparar receptor con la reparación de C.y Pot.y colocar una lámpara d L 41 y piloto, y una resistentia de 45 W	262	,
CENTIN	Suma total	262	,
30	What	5.E.ú.∪	

## RADIO ELECTRICIDAD

Radios Frigoríficos Lavadoras Aspiradoras

"ASKAR"





Arañas Bronce y Cristal Fluorescencia Máquinas Singer

Marca Registrada

Rentería, 17 de Febrero de 1.959 PLAZA DEL FERIAL, 3 - TELEFONOS 55.636 y 56.392

D. Carlos Niessen

DEBE

	NUMERO O FECHA		Pesetas	Cts.
Banco Sc sutián		Antena coche: Desmontarla del coche, y desmontar la antena en sus partes integrantes, para dejarla seca de hume- dad y limpia, ya que electricamente tenía muchas pérdidas. Aligerar una pieza aislante ya que la original estaba pérdida, montar y comprobar  Suma total	103 103	, · -
	95		S.E.u	φ.