



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A 2011

01 Zenb. N.º 469024 02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia

03 Datu transferentzia 04 Probintzia GUIPUSCOA

Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera Altitud
	I. G. C.				
	06 G. D. K. Tipo U.T.M.	H. 64-14	X. 586.276	Y. 4.795.469	10
G. D. G.					
07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.		
	P. L.				

08 Eskualde - Comarca DONOSTIALDEA 09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN

10 Auzoa - Barrio ALZA 11 Azalera - Superficie

12 Deitura - Denominación AUDARIZ

13 Deskribapena
 Caserío unifamiliar de pequeño tamaño y planta rectangular. Consta de planta baja, 1ª, desván. La cubierta es a 2 aguas con el caballete perpendicular a la fachada principal, y desde este vértice los muros son de mampostería, revocada y blanqueada, con sillares de arenisca en esquinas y cerco de algún vano.
 La fachada principal está situada en el lado más corto y orientada al Oeste. Es de composición regular y tiene la 1ª planta y el desván, cerradas con entramado de ladrillo (encolado) y madera, con sus elementos fundamentales a la vista: solera, carrera, cornijales y mostras. Aprovechándose las pías derechas para abrir huecos.
 Resto de fachadas con disposición irregular de huecos. La fachada posterior, en mal estado, se encuentra abombada.

14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general moderno - construcción civil rural

15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales
 - tipo específico: caserío
 - Forma: edificio con tejado
 - Materiales: sillares de arenisca en alguna esquina y algún vano / mampostería caliza en muros / madera en estructura, entramado, cubierta, vanos... / teja cerámica en cubierta / ladrillo macizo en fachada principal /...

16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa Grado de conservación - Condiciones físicas casi completo - Malas

17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico Huerta, arbolado de pino (caducifolias), carretera asfaltada

18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno Pradera.

19 Estatua

20 Inguruaren estatua - Estatus del entorno

21 jabeak - Propietarios

- Fábrica de gas de San Sebastián

22 Edukatzailak - Ocupantes

inquilinos.

23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación

- topografía: llano en suave ladera
- Orientación : E

24 Baloraketa - Valoración

- Entresacado de madera, silares

25 Iguripenak - Expectativas

26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arqueológico - Actividades - Nombres - Fechas

27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha

10-10-1987 Teresa Uriarte / Juan Ignacio Garcia-Velilla

28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait
Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios

- conversación con inquilinos

29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha

30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud

G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa

L. P. - P. L. - Plano locala

H: Orria-Hoja

- tuvo lagar

- Aquí estuvo alojada la parroquia durante la construcción de una de las Iglesias de S. Haricó (1794-1825), y probablemente se celebraron misas