



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A 3103

01 Zenb. N.º 469040		02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia		
03 Datu transferentzia			04 Probintzia GUIPUZCOA	
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo I. G. C.	H.	X. Y.	Altuera Altitud
	06 G. D. K. Tipo G. D. G.	U. T. M.	H. 64-14 X. 584.806 Y. 4.195.329	0-5
	07 L. P. Tipo P. L.	H.	X. Y.	
08 Eskualde - Comarca DONOSTIALDEA		09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio MARTUTENE (LOYOLA)		11 Azalera - Superficie		
12 Deitura - Denominación BENARTEGI				
13 Deskribapena <p>Casero unimóvil de mediano tamaño y planta rectangular. Cuesta a planta baja, 1ª y 2ª. La cubierta es a 2 aguas con el canallete perpendicular a la fachada principal y alero con aleros vuelo.</p> <p>Los muros son de mampostería ordinaria, caliza o arenisca, revocada y encajada. Buenos sillares de arenisca en esquinas, cerco de vanos e impostas.</p> <p>La fachada principal está situada en el lado más corto y orientada al PE; de composición simétrica con abundantes vanos. Está recortada por 2 anchas impostas de separación de plantas que proporcionan más claridad aún a la articulación de la fachada.</p> <p>Fachadas laterales con distribución bastante regular de vanos; en la fachada lateral izquierda pequeño adosado de faldillo.</p>				
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general moderno - construcción civil rural				
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales <p>- tipo específico: casero</p> <p>- Forma: edificio con tejado</p> <p>-</p> <p>- Materiales: sillares de arenisca en esquinas, cerco de vanos, impostas / mampostería arenisca > caliza en muros / madera en cubierta, vanos... / teja en cubierta /...</p>				
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisiko Grado de conservación - Condiciones físicas casi completo - Buenas				
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico Huentas, carretera, pabellón				
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno Vega del Urumea (a escasos metros del río), cárcel de martutene				
19 Estatusa				
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno				

21 Jabeak - Propietarios

22 Edukatzaiak - Ocupantes

Ayuntamiento de San Sebastián

23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación

- topografía : liozo, yeso, galea, urumea
- Orientación : SE

24 Baloraketa - Valoración

- Siltorea

25 Iguripenak - Expectativas

26 Historial - arkeologikoa - Ekinzak - Izenak - Datak - Historial arkeológico - Actividades - Nombres - Fechas

27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha

15-12-1987 Terena Uriarte / Juan Ignacio Garcia-Velilla

28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait
Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios

29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha

30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud

G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa

L. P. - P. L. - Plano locala

H: Orria-Hoja