



01	Zenb. N.º	469002	02	Erreferentzi gurutzaketa	Cruce de referencia	
03	Datu transferentzia			04	Probintzia	
	05	I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	
Koordenatuak	06	G. D. K. Tipo	H.	X.	Y.	
		G. D. G.	U. T. M.	64-6	525.222 Y. 4.797.348	
	07	L. P. Tipo	H.	X.	Y.	
		P. L.				
08	Eskualde - Comarca	DUNOSTA DUELA			09	Udala - Municipio
						SAN SEBASTIAN
10	Auzoa - Barrio	ILIA			11	Azalera - Superficie
12	Deitura - Denominación					
	BORDA					
13	Deskribapena					
	<p>Casero de pequeño tamaño de planta rectangular muy alargada por la prolongación del casero original, en dos alturas y con cubierta a dos aguas simétricas, con el caballete en paralelo a la actual fachada principal que se considera la orientada al sur.</p> <p>Recientemente renovado se han abierto numerosos huecos regularizando así su composición. Los muros son de mampostería y aparecen encalados al exterior, algunos huecos originales, están recercados con sillar de piedra arenisca, con derivame en el dintel hacia el interior.</p> <p>La fachada sur se prolonga en un muro de mampostería que tiene una puerta abierta recercada de sillares de arenisca; la fachada este tiene balcón de madera.</p> <p>La estructura interior es de madera apoyándose las vigas en los muros exteriores, además de en algún soporte intermedio.</p>					
14	Aldi orokorra - Tipo orokorra					
	Periodo general - Tipo general moderno - construcción civil					
15	Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak					
	Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales					
	<ul style="list-style-type: none"> * casero * edificio con tejado * * sillares y dintel de piedra arenisca, mampostería, estructura de madera, teja cerámica. 					
16	Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa					
	Grado de conservación - Condiciones físicas completo - muy buenas					
17	Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico					
	* Emplazado en el jardín del colegio de la Acuncióu.					
18	Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno					
	* Monte, edificaciones urbanas					
19	Estatua					
20	Inguruaren estatua - Estatus del entorno					

<p>21 jabeak - Propietarios</p> <p>Religiosas de la ASUNCIÓN</p>	<p>22 Edukatzaiak - Ocupantes</p>
<p>23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geologia - Suelo - Topografia - Orientación</p> <p>topografia ladera orientación SUR</p>	
<p>24 Baloraketa - Valoración</p> <p>* interes historico.</p>	
<p>25 Iguripenak - Expectativas</p>	
<p>26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arqueológico - Actividades - Nombres - Fechas</p>	
<p>27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha</p> <p>16 diciembre 1987 JUAN IGNACIO GARCIA VELLUA - TERESA URIARTE.</p>	
<p>28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios</p>	
<p>29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha</p>	
<p>30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa</p>	

- OBSERVACIONES -

Al parecer pudo ser la sede del Ayuntamiento exstingido del ayuntamiento oficial de San Sebastian, durante un tiempo en el siglo pasado, aunque de momento no se ha encontrado documentación escrita.

La obra de renovación del coxeno la ha efectuado el arquitecto ENC