




Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A 2112

01 Zenb. N.º 049016		02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia		
03 Datu transferentzia			04 Probintzia GIPUZKOA	
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo I. G. C.	H.	X. Y.	Altuera Altitud
	06 G. D. K. Tipo G. D. G.	H. 64-14	X. 525.956 Y. 4.795.994	80
	07 L. P. Tipo P. L.	H.	X. Y.	
08 Eskualde - Comarca DONOSTIALDEA		09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio A. 1.1		11 Azalera - Superficie		
12 Deitura - Denominación BARBERA 311				
13 Deskribapena <p>Casero plurifamiliar de gran tamaño, de planta rectangular, con una gran terraza adosada en la esquina noreste, de dos alturas y desván, con cubierta a dos aguas simétricas con alero, y con ventanas de jambara. La fachada principal, orientada al sur, está situada en una fachada paralela al balcón, y tiene portadón adintelado con un largo cabezal de madera, y muy buenos sillares de arenisca en las esquinas. Construido de mampostería, aparece enlucado al exterior y a sufrido varias obras de renovación, aunque se mantienen algunos huecos recercados con sillares de arenisca, y alguna esquina. Se conserva parte de la estructura original de madera, apoyada, manteniéndose la tarima (25 cm y 5 cm de grosor) del desván.</p>				
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra moderno - construcción civil Periodo general - Tipo general				
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales * casero * edificio con tejado * * sillares de arenisca, mampostería (caliza y arenisca), estructura madera, tarima de madera, teja cerámica.				
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa completo - buenas Grado de conservación - Condiciones físicas				
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico * colindante a camino vecinal, explanada asfaltada y huertas				
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno * otras edificaciones aisladas, pradera.				
19 Estatusa				
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno				

<p>21 jabeak - Propietarios</p> <p>VICENTE BACANDIACAN SARASOLA</p> <p>JOSE GALABEIGA</p>	<p>22 Edukatzaiak - Ocupantes</p> <p>-3</p> <p>4. urteko -4</p> <p>-2</p> <p>-2</p>
<p>23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación</p> <p>topografía altu de laua.</p> <p>orientación. sur</p>	
<p>24 Baloraketa - Valoración</p> <p>portalon en fachada paralela al caballete</p>	
<p>25 Iguripenak - Expectativas</p>	
<p>26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arkeologico - Actividades - Nombres - Fechas</p>	
<p>27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha</p> <p>10 - nov - 1987</p> <p>JUAN KINACIO GARCIA VELILLA - TERESA URIARTE.</p>	
<p>28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait</p> <p>Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios</p>	
<p>29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha</p>	
<p>30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud</p> <p>G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa</p>	

OBSERVACIONES



- * la fachada principal (la que queda al sur) se encuentra oculta por la vegetación
- * el portalón está parcialmente ocupado por un pequeño estanque que deprada su concepción formal