



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

01 Zenb. N.º	469006	02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia			
03 Datu transferentzia		04 Probintzia	GUIPÚZCOA		
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera Altitud
	I. G. C.				
	06 G. D. K. Tipo U.T.M.	H. 64-6	X. 585.027	Y. 4.797.118	
	07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.	
	P. L.				
08 Eskualde - Comarca	SAN SEBASTIÁN		09 Udala - Municipio	SAN SEBASTIÁN	
10 Auzoa - Barrio	INCHAURRONDO		11 Azalera - Superficie		
12 Deitura - Denominación	INCHAURRONDO				
13 Deskribapena	<p>Edificio de mediano tamaño y planta rectangular (17,10 x 12,25), con medianera en su fachada E. De 2 plantas de altura, tiene la cubierta a 4 aguas, con alero tallado de baste y tevelo.</p> <p>Los muros perimetrales son de mampostería, con toco vistoso, y encolado. Sillares de arenisca en cerco de vanos, esquinas y cornisa de pinas molduras.</p> <p>La fachada principal está situada en el lado más largo y orientada al N. Planta baja con 3 huecos, uno con dintel de piedra. En la planta superior 3 ventanas recercadas de sillares, con repisa y guarda polvos de piedra moldurada; en su antepecho, y como repuzo, 2 hiladas de sillares.</p> <p>La fachada lateral derecha tiene en su planta 1ª, 3 ventanas semejantes a las descritas. El tercio izquierdo del muro es de sillares, con el acceso en arco de medio punto dovelado. En la planta baja, una hornacina sustituye a una antigua tronera.</p> <p>En la parte posterior, la prolongación de las fachadas laterales enmarcan una galería con acceso directo desde la calle. Postes de madera sosteniendo el alero.</p> <p>En 1862 se vació, dejando del primitivo edificio solo las paredes exteriores.</p>				
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra	Periodo general - Tipo general		moderno	- Mansión rural	
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak	Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales				
	- tipo específico : mansión rural				
	- Forma : edificio con tejado				
	- Materiales: sillares de arenisca en cornisa, cerros, esquinas / mampostería en muros perimetrales / madera en cubierta, vanos... / teja en cubierta / hornacina en pisos /				
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa	Grado de conservación - Condiciones físicas		Bastante	- Muy buenas	
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico	zona urbana; barrio de Inchaurreondo; jardín, adosado, carreteras asfaltadas				
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno	edificios de viviendas, vías del tren...				
19 Estatuta	Es monumento histórico-artístico provincial		B.O.E.	29-2-1964	
20 Inguruaren estatuta - Estatus del entorno	Espacio público abierto; propiedad municipal				

- Dicen los propietarios, por "haberlo oído de siempre", que lo construyó Juan de Herrera (el arquitecto del escolial). Que fue convento y que J. N. Golardi y Echeverría lo compró en 1860 a unos religiosos que se dedicaban a dar vivera a los viajeros. (La antigua calzada a Francia pasaba por aquí, la actual carretera nacional n°1, muy próxima, se construyó en 1847).
- En el cozorio Iriarte conservan una antigua rectituta sobre la casa.
- Lo madera del interior, que era durísima, se la llevó el escultor Eduardo Chillida.
- Las escaleras que tenía eran de sillares.
- La antigua cocina se encuentra en el museo de S. telmo de S. S. Dicen que también está allí el escudo.

- Parte de la madera del alero se sustituyó con piezas con obra idéntica a la de las existentes.
- En la 1ª punta de la fachada O. una cruc de pedra en la fachada.
- La galería está apoyada, en parte, en 2 columnas; una cilíndrica, de una pieza; y la otra cuadrangular con sillares.
- En la fachada principal, en lo alto, un pequeño hueco circular de pedra labrada.