



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A 1170

01 Zenb. N.º		02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia			
03 Datu transferentzia			04 Probintzia		
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera Altitud:
	I. G. C.				
	06 G. D. K. Tipo	J.T.M	H. 64-14	X. 585.026	Y. 4.794.764
	G. D. G.				
	07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.	
	P. L.				
08 Eskualde - Comarca			09 Udala - Municipio		
DONOSTIALDEA			SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio			11 Azalera - Superficie		
ALZA					
12 Deitura - Denominación					
ACCESO de ASUENE					
13 Deskribapena					
<p>Doble calero, de aspecto cuadrangular en tronco de piramide, realizado de mamposteria caliza con mortero con sillares de caliza en la parte baja y en las esquinas, aprovechando el fuerte desnivel del terreno.</p> <p>Con doble acceso en arco rebajado adovelado y bveda abocinada, tambien de piedra caliza, actualmente cerrados en la cara interna. La seccion de los hornos es circular, aunque solo se conserve la mitad de estos, tambien realizada de mamposteria caliza.</p>					
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general					
contemporaneo - construccion industrial					
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo especifico - forma - Periodo especifico - Materiales					
<ul style="list-style-type: none"> * calero * monumento en pie * * sillares y mamposteria de piedra caliza 					
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisiko Grado de conservacion - Condiciones fisicas					
completo - regulares					
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificacion del medio fisico					
* colindante a carretera para el poligono industrial de Martuteuru. Monte en vegetacion baja y pinar.					
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificacion del medio fisico del entorno					
* ribera del rio Urumea, Monte de fuerte pendiente. Canteras.					
19 Estatua					
20 Inguruaren estatua - Estatus del entorno					

21 jabeak - Propietarios

22 Edukatzailerak - Ocupantes

ANABITARTE

23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación

topografia: fuerte pendiente
orientación: oeste

24 Baloraketa - Valoración

25 Iguripenak - Expectativas

bastante descuidado su mantenimiento. Si no se retira periódicamente la vegetación circundante acabará por desaparecer.

26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arkeológico - Actividades - Nombres - Fechas

27 Bisitak: Izena, Data - Visitas: Nombre y Fecha

2 diciembre 1987

JUAN IGNACIO GARCIA VELILLA - TERESA UPIARTE.

28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait
Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios

29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha

30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud


G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa

L. P. - P. L. - Plano locala

H: Orria-Hoja

OBSERVACIONES.

CRONIS
de la
PLANTA.



* dote calero con accesos en arco
rebajado, y toveda abocinada,
de mamposteria y esquinas deillar.