



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A. 1. 133

01 Zenb. N.º	469013	02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia	
03 Datu transferentzia		04 Probintzia	GUIPÚZCOA
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X. Y.
	06 G. D. K. Tipo U. T. M. G. D. G.	H. 64-7	X. 588.546 Y. 4.796.500
	07 L. P. Tipo P. L.	H.	X. Y.
08 Eskualde - Comarca	DOUJOST ALDEA	09 Udala - Municipio	SAN SEBASTIAN
10 Auzoa - Barrio	ALZA	11 Azalera - Superficie	
12 Deitura - Denominación	"ARISTEGI"		
13 Deskribapena	<p>Pequeño edificio de vivienda, de planta rectangular longitudinal, de dos alturas y desvan, con cubierta a tres aguas, en parcela-jardín con murete de mampostería, situado en pleno centro urbano, en una plaza que el Ayuntamiento y la Iglesia.</p> <p>La fachada principal en disposición perpendicular al caballete, es de composición simétrica, con balcon de forja en el primer piso.</p> <p>En las fachadas laterales los huecos de la planta baja están recercados de piedra arenisca, encajada, con jambas en una pieza.</p> <p>Los muros de mampostería aparecen encajados al exterior tienen buenos esquinales de sillar de piedra arenisca, se conserva la estructura interior de madera.</p>		
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general	contemporaneo - construcción civil		
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales	<ul style="list-style-type: none"> * edificación residencial * edificio con tejado * * sillares de piedra arenisca, mampostería, estructura de madera, teja cerámica. 		
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa Grado de conservación - Condiciones físicas	completo - buenas		
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico	* plaza del centro urbano, junto a la Iglesia y al Ayuntamiento		
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno	* casco urbano		
19 Estatusa			
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno			

R. 134

<p>21 jabeak - Propietarios</p> <p>AYUNTAMIENTO de SAN SEBASTIAN</p>	<p>22 Edukatzailerak - Ocupantes</p> <p>2 (inquirinos)</p>
<p>23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geologia - Suelo - Topografia - Orientación</p> <p>topografia . alto de luna . orientación : este</p>	
<p>24 Baloraketa - Valoración</p>	
<p>25 Iguripenak - Expectativas</p>	
<p>26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arkeologiko - Actividades - Nombres - Fechas</p>	
<p>27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha</p> <p>9 diciembre 1987 JUAN IGNACIO GARCIA VELLIA - TERESA URIARTE.</p>	
<p>28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios</p> <p>1 - "Alza y Astijanaga" FELIX ELEJALDE y JUAN ERENKUN. 1974</p>	
<p>29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha</p>	
<p>30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud</p> <p>G. D. K - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa</p>	

- OBSERVACIONES -

* Dado que el censo está tan próximo a la actual iglesia parece oportuno puntualizar ciertas observaciones:

(ob cit 1) "El Sr. don Ramón de Olacirregui, exponía en 1876 que tanto la iglesia como la casa vicarial habían quedado completamente destruidas en la última guerra civil a causa de que las tropas del gobierno habían permanecido acuarteladas en ellas por espacio de dos años."

La nueva iglesia se inauguró el 30 de junio de 1915