

Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

01 Zenb. N.º	409034	02 Erreferentzi gurutzaketa	Cruce de referencia		
03 Datu transferentzia				04 Probintzia GIPUZKOA	
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera
	I. G. C.				Altitud
	06 G. D. K. Tipo	H.	X.	Y.	10
G. D. G.	04-14	583.976	4.715.654		
07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.		
08 Eskualde - Comarca ELDONOSTIA-DEA			09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio LOYOLA			11 Azalera - Superficie		
12 Deitura - Denominación FAXILLARDEGI					
13 Deskribapena Caserío de tamaño medio, de planta rectangular en disposición longitudinal, situado al lado de una carretera comarcal de denso tráfico, a cota más baja que la calzada, en la ribera izquierda del Urumea. De dos alturas y desván, tiene cubierta a dos aguas simétricas con el alero tallado, con el caballete perpendicular a la fachada principal orientada al este. El muro de las fachadas este y sur, en el primer piso y desván es de entramado de madera en vertical e inclinado, a la lista con paños de ladrillo encalados. Los huecos de diferente tamaño se abren entre los pies derechos. En la fachada principal tiene balcón con barrote de madera torneado. El resto de las fachadas y en planta bajo son de mampostería encalada, con esquinales y algún hueco recercado de sillares de arenisca. Se mantiene la estructura interior de madera, con postes sobre base de piedra y hasta la cubierta, con vigas encajadas en doble horquilla, y con tornapuntas tallados sujetos con zinc cilíndricos.					
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra moderno - construcción civil Periodo general - Tipo general					
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales * caserío * edificio con tejado * * sillares de arenisca, mampostería, ladrillo, entramado y estructura de madera tra canchica					
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa completo - malak Grado de conservación - Condiciones físicas					
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico * colindante a carretera comarcal de mucho tráfico, junto al cruce de Loyola, obligando a una pequeña curva y a cota más baja que la calzada					
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno * Bloques de edificación residencial con pequeña explanada para aparcamiento. Rio Urumea.					
19 Estatusa					
20 Inguruaren estatusa - Eetatus del entorno					

21 jabeak - Propietarios	22 Edukatzailak - Ocupantes inguruko taller. JOSE WIS BENGOTXEA
23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geologia - Suelo - Topografía - Orientación topografía. iberia del Urumea orientación este	
24 Baloraketa - Valoración + tallas en el alero * buena estructura de madera de roble.	
25 Iguripenak - Expectativas * caserio amenazado a desaparecer, por la red vial colindante, y por el desarrollo de diferentes planes de urbanización para la zona.	
26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arqueológico - Actividades - Nombres - Fechas	
27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha 11 diciembre 1987 JUAN IGNACIO GARCIA VELIA - TERESA URIARTE.	
28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios 1. "Casario de Guipuzcoa" I. LINAZASORO ed. CAJA Ahorros Guipuzcoana 1974	
29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha	
30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Katastroa	

- OBSERVACIONES -

(ob. cit 1) " En una tarde estival, cuando Isabel II daba su acostumbrado paseo en lancha, a orillas del Urumea, sintió un apremio fisiológico que le obligó a penetrar en este caserío. Por la buena acogida que los aldeanos le dispensaron, la egregia dama firmó una Real Orden en virtud de la cual quedaban exentos de cumplir el servicio militar, todos los varones que nacieran en Patxillardegui. "

Los actuales residentes aseguran que la reina entró al caserío para asistir a los viáticos, sin embargo, popularmente, el mote del caserío es " aquí nació la reina. "

Conmemorando este hecho existía una placa de bronce en la fachada principal, actualmente desaparecida. Así mismo la Real Orden de la Reina, por la que quedaban exentos de cumplir el servicio militar los varones nacidos en el caserío no tiene validez actualmente.

Antiguamente el caserío tenía su propio embarcadero en el río Urumea. Actualmente al levantarse la cota de la calzada, el caserío se ha quedado medio enterrado. En esta planta baja, sótano, existe un taller de carpintería.