



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

01	Zenb. N.º	469025	02	Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia			
03 Datu transferentzia			04 Probintzia GUIPUZCOA				
Koordenatuak	05	I. G. K. Tipo I. G. C.	H.	X.	Y.	Altuera Altitud	
	06	G. D. K. Tipo G. D. G.	V.T.M.	H. 64-14	X. -586.196	Y. 4795.529	85-90
	07	L. P. Tipo P. L.	H.	X.	Y.		
08 Eskualde - Comarca DONOSTIALDEA			09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN				
10 Auzoa - Barrio ALZA			11 Azalera - Superficie				
12 Deitura - Denominación PELLEGRINENA (PELEGRIN)							
13 Deskribapena <p>Casero unitamiliar, de mediano tamaño y planta rectangular (16x11,90) con adosadas. (caja de planta baja, 1º y desván. La cubierta es a 2 aguas, con el caballete perpendicular a la fachada principal y otro de corto vuelo con jabilones. Los muros son de mampostería, revocada y encalada, y de ladrillo macizo en la fachada principal. Cerco de vanos y esquinas con sillares de arenisca. La fachada principal está situada en el lado más corto y orientada al E. Es de composición simétrica y está flanqueada por cortavientos. La primera planta y el desván, son de entramado de ladrillo y madera a la vista; proyectando la carpintería para abrir los vanos. Resto de fachadas, con apertura desordenada de huecos. En la fachada N., paralela al camino, y empotrada en la fachada, hay una cruz de arenisca sobre varios sillares.</p>							
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general moderno - construcción civil rural							
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales - tipo específico : casero - Forma : edificio con tejado - Materiales : sillares de arenisca en esquinas y cerco de vanos / ladrillo macizo en fachada principal / madera en cubierta, entramado, vanos... / barmijon armado en estructura de puros / teja en cubierta / ..							
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa Grado de conservación - Condiciones físicas casi completas - la parte sin consolidar, molas							
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico Huerto, jardín, frutales, invernaderos							
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno carretera asfaltada, praderas							
19 Estatusa							
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno propiedad privada							

- Como indican algunas restas, las muras de las fachadas laterales, se malajaban hacia el formándose así, en otros tiempos, un punto cerrado a modo de portó
- En 1986, la parte delantera fue objeto de una importante obra de restauración dirigida por el arquitecto Ramón M^a Echeburug. Se dibujo entonces la planta primer el desvan de la fachada principal, reconstruyéndose según su estado primitivo.
- Según Jerónimo Mújica, en Pellegrinene se descubrieron bordones y venias. Es muy parecida al igual que ocurriera en la ermita de Santiagoendi (Astigarraga), no fueran mas que fósiles (pectenes y beldornites) muy semejantes a los conchas y varas de los peregrinos.
- En el libro que, sobre las peregrinaciones a Santio de Compostela, escribieron los profesores Locano, Vázquez de Parga y Uña, se cita a Pellegrinene
- El cambio aparece citado en 1703 como Pellegrinanne. En 1752, Pelogin (quizas porque quien lo habito fue Pelesin. En 1802 Pellegrinene. 1854 Pelgrinene. En 1772 Pelgrin