



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

01 Zerb. N.º	269035		02 Erreferentzi gurutzaketa	Cruce de referencia	
03 Datu transferentzia			04 Probintzia GUIPUZCOA		
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo	H.	X.	Y.	Altuera Altitud
	I. G. C.				
	06 G. D. K. Tipo	J.T.M.	H. 64-14	X. 584.791	Y. 4.715.699
	G. D. G.				
	07 L. P. Tipo	H.	X.	Y.	
	R. L.				
08 Eskualde - Comarca DONOSTIALDEA			09 Udala - Municipio SAN SEBASTIAN		
10 Auzoa - Barrio ALZA			11 Azalera - Superficie		
12 Deitura - Denominación PLASENCIA a PLACENCIA					
13 Deskribapena					
<p>Casero unifamiliar de mediano tamaño y planta rectangular. Consta de planta baja, 1ª y desván. La cubierta, de suave pendiente, es de doble vertiente. En la cubierta paralela a la fachada principal y el alero con corto vuelo.</p> <p>Los muros son de mampostería, revocada y encolado, con sillares en esquinas y cerco de algún vano; todo ello de caliza y arenisca.</p> <p>La fachada principal, está situada en el lado más largo y orientada al E. tiene la 1ª planta y el desván (sin huecos) con entramado de madera a la vista; aprovechando su carpintería, se abren, sin orden, los vanos. La parte derecha de la fachada, al carecer de la altura del desván, tiene cubierta más baja e independiente.</p> <p>La fachada Sur es de composición regular. En la parte derecha tenía un pequeño pórtico, ahora cerrado, con 2 cortas columnas cuadrangulares y de sillares de arenisca: una, está cubierta, y la otra, se ve en la esquina SE. Encima de ella, cornisal de madera hasta el alero. En la esquina opuesta, contavientos con sillares. En la 1ª planta, pequeño alcon central con vuelo, flanqueado por 2 amplias ventanas. Deban con entramado de madera a la vista. Fachada W bastante cerrada, con 3 huecos revocados con sillares.</p>					
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra					
Periodo general - Tipo general moderno - construcción civil rural					
15 Tipo Espezifikoa - Itxura - Aldi espezifikoa - Materialak					
Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales					
- tipo específico: casero					
- Forma: edificio con tejado					
- Materiales: sillares de arenisca y de caliza, en esquinas y cerco de vanos / mampostería arenisca y caliza en muros / ladrillo macizo en entramado del alero de muros / madera en estructura, entramado de fachadas, cubierta, vanos... / teja en cubierta					
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa					
Grado de conservación - Condiciones físicas Bastante - Buenas					
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico					
Huerta, carretera asfaltada, arbolado					
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno					
Arbolado (finos y caducifolias)					
19 Estatusa					
20 Inguruaren statusa - Estatus del entorno					

21 jabeak - Propietarios

Jose M. Ibarburu

22 Eduketaileak - Ocupantes

- Propietario y familia

23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geologia - Suelo - Topografia - Orientación

- topografia: pendiente de ladera
- Orientación: E - SE

24 Baloraketa - Valoración

- Aspecto: envejecido, sillares, pedruscos por todo el suelo

25 Iguturpenak - Expectativas

- Pena arreglar la fachada manteniendo, en lo posible, su aspecto actual

26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arqueológico - Actividades - Nombres - Fechas

27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha

9-12-1987 Teresa Uriarte / Juan Ignacio Parcia-Velilla

28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Inenburua - Zenbait
Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios

- conversación con los caseros

29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha

30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud

G. D. K. - C. D. G.: Gipuzkoako Diputazioaren Karastroa

L. P. - P. L. - Plano locala

H: Orria-Hoja

- En el árbol - la corteza la primera madera