



Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble de Guipuzcoa

A3677

01 Zenb. N.º	469004	02 Erreferentzi gurutzaketa Cruce de referencia	
03 Datu transferentzia		04 Probintzia	GUIPUZCOA
Koordenatuak	05 I. G. K. Tipo I. G. C.	H.	X. Y.
	06 G. D. K. Tipo G. D. G.	U. T. M.	H. 64-6 X. 585.012 Y. 4.797.148
	07 L. P. Tipo P. L.	H.	X. Y.
Altuera Altitud			35
08 Eskualde - Comarca	DONOSTIALDEA	09 Udala - Municipio	SAN SEBASTIAN
10 Auzoa - Barrio	INTXAURRONDO	11 Azalera - Superficie	
12 Deitura - Denominación	LARROTXENE		
13 Deskribapena	<p>Antiguo caserío restaurado en su exterior y adoptado como casa de cultura del barrio de Intxaurren. De 3 alturas, tiene la cubierta a 2 aguas, de suave pendiente, y el caballete perpendicular a la fachada principal.</p> <p>Las muras son de mampostería de piedra caliza a la vista, con sillares de arenisca en esquinas y recerco de vanos.</p> <p>La fachada principal, está situada en el lado más corto y orientada al Sur; es de composición simétrica, y tiene la 1ª y 2ª planta cerradas con entramado de madera y ladrillo a la vista los vanos se abren aprovechando la carpintería del entramado.</p> <p>Fachadas laterales con distribución desordenada de vanos; de diferentes tamaños y características, la mayoría están enmarcados con sillares, y alguno con rebajas.</p> <p>La reforma del edificio supuso su vaciado, sustitución de cubierta y apertura de huecos.</p>		
14 Aldi orokorra - Tipo orokorra Periodo general - Tipo general	moderno - construcción civil		
15 Tipo Espezifiko - Itxura - Aldi espezifiko - Materialak Tipo específico - forma - Periodo específico - Materiales	<p>- tipo específico: caserío</p> <p>- Forma: edificio con tejado</p> <p>- Materiales: sillares de arenisca en esquinas y recerco de vanos / piedra caliza en la mampostería de los muros / ladrillo macizo en cenefa de fachada principal / madera en entramado de fachada principal, vanos... / teja cerámica en cubierta / herradura en forjados interiores.</p>		
16 Kontserbazioa maila - Baldintza fisikoa Grado de conservación - Condiciones físicas	Bastante - Muy buenas		
17 Ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico	Edificio de viviendas, carretera asfaltada		
18 Inguruari buruzko ingurune fisikoaren sailkapena - Clasificación del medio físico del entorno	camio de Intxaurren, carretera nacional nº 1		
19 Estatusa	- Acceso público		
20 Inguruaren estatusa - Estatus del entorno	- Espacio público abierto		

<p>21 jabeak - Propietarios</p> <p>- Ayuntamiento de E. E.</p>	<p>22 Eduketaileak - Ocupantes</p> <p>casa de cultura</p>
<p>23 Geologia - Zorua - Topografia - Orientazioa - Geología - Suelo - Topografía - Orientación</p> <p>- topografía</p> <p>- Orientación : E</p>	
<p>24 Baloraketa - Valoración</p> <p>- Aspecto general, siltares, entornado de roquera y zarillo</p>	
<p>25 Iguripenak - Expectativas</p> <p>- Continuidad.</p>	
<p>26 Historial - arkeologikoa - Ekintzak - Izenak - Datak - Historial arkeológico - Actividades - Nombres - Fechas</p>	
<p>27 Bisitak: Izena Data - Visitas: Nombre y Fecha</p> <p>17-12-1987 Teresa Uriarte / Ivan Ignacio Gorria-Velilla</p>	
<p>28 Iturriak: Tipoa - Lekumena - Bilduna - Egilea - Data - Izenburua - Zenbait Fuentes: Tipo - Localización - Colección - Autor - Fecha - Título - Varios</p>	
<p>29 Bilketa data edo datuen eguneratzea: Izena - Data - Fecha de recogida o actualización de datos: Nombre - Fecha</p>	
<p>30 I. N. K. - I. N. C.: Instituto Geografiko eta Katastrala: x=Longitud y=Latitud</p> <p>G. D. K. - C. D. G.: Ginturkoako Dinturtoaren Katastrua</p>	