



Herri-PE Euzoko Elkartea

Avda. José Elósegui, s/n. (Parvulario)

Teléfono 39 30 21

HERRERA - San Sebastián

FILTRACION DE AGUA O FUGA DE LA AVDA.
JOSE ELOSEGUI 121.

Visita de HERRI-PE (José Lazkano) al Ayuntamiento el día 17 y 18 de Julio 1.984.

Se observa fuga de agua en el muro de la parte trasera de las casas de Valle que da a la Avda. José Elósegui 121. No sabemos de donde procede la fuga ni que tipo de agua es. El ayuntamiento mandará una persona.

La vecindad del 121 ha recibido la visita de un técnico del Ayuntamiento, al día siguiente, 20 de Julio. Según su opinión se trata de alguna fuga de una toma de agua o depósito que tienen los de Valle. Insiste en que no puede ser de las tuberías del Ayuntamiento porque éstas pasan por la parte frontal de las casas de Valle, es decir, por el Camino de San Antonio. Se ocupará de mirar con más detenimiento y lo solucionarán.